Проверки объектов в 2020 году

ООО «АрвикВуд»

В период с 20 октября по 10 ноября 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния ООО «АрвикВуд», расположенного по адресу: Гомельский р-н, д. Новая Буда, ул. Первомайская, д. 1А. Директор – Артеев Александр Анатольевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Допускается складирование горючих материалов в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями:
2. Не очищены помещения от горючей пыли, их отложений на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, образованных в результате технологического процесса;
3. Технологические процессы на деревообрабатывающем оборудовании проводятся не в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией.

Рекомендуемые к исполнению требования

1. Здания и помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ЧПУП «ГришМиш»

В период с 20 октября по 10 ноября 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния ЧПУП «ГришМиш», расположенного по адресу: Гомельский р-н, д. Прибор, ул. Мира,

д. 1Г. Директор – Кожемякин Григорий Петрович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;
2. В зданиях и на территории недостаточное количество первичных средств пожаротушения, огнетушители не перезаряжены;
3. Территория не убрана от горючих отходов (опилки, щепа);
4. Помещения не очищены от горючей пыли, отложенийна строительных конструкциях, инженероном, технологическом оборудовании и коммуникациях, образованных в результате технологического процесса;
5. Технологические процессы на деревообрабатывающем оборудовании проводятся не в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией;
6. в административно-бытовом помещении осуществляется эксплуатация теплоемкой печи, дымоход которой выполнен из металлической трубы.

Рекомендуемые к исполнению требования

1. Здания и помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «ПриборПромЛес»

В период с 20 октября по 10 ноября 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния ООО «ПриборПромЛес», расположенного по адресу: Гомельский р-н, п. Пионер, ул.

Железнодорожная, д. 4, ком. 7. Директор – Суздонов Геннадий Александрович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Предприятие не в полном объеме обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», д. Зябровка

В период с 10 августа по 11 августа 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в д. Зябровка. Директор – Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
2. Отсутствуют самоспасатели для работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Ченки

В период с 10 августа по 11 августа 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния 4-х этажного общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Ченки. Директор – Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Общежитие укомплектовано не в полном объеме первичными средствами пожаротушения;
2. Отсутствуют самоспасатели для работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре;
3. Отсутствует план эвакуации на 2-м этаже.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Ченки

В период с 10 августа по 11 августа 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния 6-ти этажного общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Ченки. Директор – Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Общежитие укомплектовано не в полном объеме первичными средствами пожаротушения;
2. Отсутствуют самоспасатели для работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при

пожаре.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», д. Романовичи

В период с 10 августа по 11 августа 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Романовичи. Директор – Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Общежитие укомплектовано не в полном объеме первичными средствами пожаротушения;
2. Отсутствуют самоспасатели для работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре;
3. Отсутствует план эвакуации на 2-м этаже.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», аг. Еремино

В период с 10 августа по 11 августа 2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Еремино. Директор – Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических

нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Пожарные краны находятся в неисправном состоянии, отсутствуют пожарные рукава и стволы;
2. План эвакуации разработан не в соответствии с предъявляемыми требованиями;
3. Общежитие укомплектовано не в полном объеме первичными средствами пожаротушения;
4. Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
5. Эвакуационные пути и выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;
6. Устройства, автоматически закрывающие дымонепроницаемые двери, находятся в не исправном состоянии;
7. Отсутствуют самоспасатели для работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в отношении Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», д. Зябровка

В период с 10.08.2020 по 21.08.2020 года был проведен мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию УПА общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Еремино, Гомельского района, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров. Директором ООО «ЭМЕРКОМ Ю.А.» является Ракицкая Татьяна Александровна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не

было.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в отношении Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Ченки

В период с 10.08.2020 по 21.08.2020 года был проведен мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию УПА 6-ти этажного общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Ченки, Гомельского района, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров. Директором ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» является Ракицкая Татьяна Александровна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в отношении Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Ченки

В период с 10.08.2020 по 21.08.2020 года был проведен мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию УПА 4-х этажного общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Ченки, Гомельского района, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров. Директором ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» является Ракицкая Татьяна Александровна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в отношении Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Романовичи

В период с 10.08.2020 по 25.08.2020 года был проведен мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию УПА общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Романовичи, Гомельского района, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров. Директором ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» является Ракицкая Татьяна Александровна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в отношении Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Еремино

В период с 10.08.2020 по 21.08.2020 года был проведен мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию УПА общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Еремино, Гомельского района, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров. Директором ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» является Ракицкая Татьяна Александровна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Улуковская вспомогательная школа-интернат»

В период с 7 октября по 6 ноября 2020 года проведена выборочная проверка соблюдения государственным учреждением образования «Улуковская вспомогательная школа-интернат» (юридический адрес: Гомельская область, Гомельский район, н.п. Улуковье, ул. Новая, д. 21) требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах, принадлежащих государственному учреждению образования «Улуковская вспомогательная школа-интернат» на праве собственности или ином законном основании. Директор – Прудникова Наталья Геннадьевна.

В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Здание ГУО «Улуковская вспомогательная школа-интернат» не в полном объеме обеспечено исправными первичными средствами пожаротушения;
2. Не на всех дверях эвакуационных выходов имеются замки, обеспечивающие возможность открывания изнутри без ключа;
3. С работниками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности и работниками, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных инструктажей, а также члены внештатного пожарного формирования (пожарная дружина) не обучены по программах пожарно-технического минимума;
4. Работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, а также члены пожарной дружины не обеспечены самоспасателями;
5. Не обеспечена исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, не своевременно перезаряжены огнетушители, расположенные на первом этаже левого крыла здания, возле помещения музея, в помещении гримерной, возле ПК-3;

6. Не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;
7. Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (выход из помещения столовой, выход из центральной части здания), не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.
8. В гараже не определена категория по взрывопожарной опасности;

По результатам проведенной выборочной проверки вручено предписание на устранение выявленных нарушений.

ГУО «Брилевская средняя школа»

В период с 23.10.2020 по 04.11.2020 года был проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Брилевская средняя школа», расположенного по адресу: аг. Мичуринская, ул. Мира, д. 32а, Гомельского района. Директором учреждения является Селюк Игорь Феликсович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «АТМ-Групп» в отношении ГУО «Брилевская средняя школа»

В период с 23.10.2020 по 04.11.2020 года был проведен мониторинг ООО «АТМ-Групп» в части выполнения работ по техническому обслуживанию УПА ОАО ГУО «Брилевская средняя школа», расположенного по адресу: аг. Мичуринская, ул. Мира, д. 32а, Гомельского района, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров. Директором ООО «АТМ-Групп» является Матюха Дмитрий Леонидович.

В ходе мониторинга установлено:

дата акта первичного обследования системы позже даты договора на техническое обслуживание систем;

отсутствует журнал учета вызовов;

в журнале регистрации работ по ТОиР на первом развороте позиции заполнены не в полном объеме;

в журнале регистрации работ по ТОиР не пронумерованы страницы.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ГУО «Урицкая средняя школа»

В период с 23.10.2020 по 04.11.2020 года был проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Урицкая средняя школа», расположенного по адресу: аг. Урицкое, ул. Тенистая, д. 10, Гомельского района. Директором учреждения является Белько Марина Васильевна.

В ходе мониторинга установлено:

1.Здание школы не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения;

2.Система пожарной сигнализации в здании учреждения образования находится в неработоспособном состоянии;

3.Первичные средства пожаротушения находятся в неработоспособном состоянии (огнетушители не перезаряжены);

4. Журнал по проведению противопожарных инструктажей ведется не в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ГУО «Головинская средняя школа»

В период с 23.10.2020 по 04.11.2020 года был проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Головинская средняя школа», расположенного по адресу: д. Головинцы, Гомельского района. Директором учреждения является Цурикова Татьяна Викторовна.

В ходе мониторинга установлено:

1.Система пожарной сигнализации в здании учреждения образования находится в неработоспособном состоянии.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ГУО «Красненская средняя школа»

В период с 23.10.2020 по 04.11.2020 года был проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Красненская средняя школа», расположенного по адресу: аг. Красное, ул. Гомельская, д.1, Гомельского района. Директором учреждения является Кравцова Раиса Романовна.

1. Здание школы не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
2. Система пожарной сигнализации, а именно световые табло «Выход» в здании учреждения образования находятся в неработоспособном состоянии.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «АТМ-Групп» в отношении ГУО «Красненская средняя школа»

В период с 23.10.2020 по 04.11.2020 года был проведен мониторинг ООО «АТМ-Групп» в части выполнения работ по техническому обслуживанию УПА ГУО «Красненская средняя школа», расположенного по адресу: аг. Красное, ул. Гомельская, д.1, Гомельского района, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров. Директором ООО «АТМ-Групп» является Матюха Дмитрий Леонидович.

В ходе мониторинга установлено:

система пожарной сигнализации, а именно световые табло «Выход» в здании учреждения образования находятся в неработоспособном состоянии;

дата акта первичного обследования системы позже даты договора на техническое обслуживание систем;

отсутствует журнал учета вызовов;

в журнале регистрации работ по ТОиР на первом развороте позиции заполнены не в полном объеме;

в журнале регистрации работ по ТОиР не пронумерованы страницы;

журнал регистрации работ по ТОиР не прошнурован;

в журнал регистрации работ по ТОиР не скреплен печатью.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

УО «Приборский государственный профессиональный аграрно-технический лицей»

В период с 28.07.2020 года по 10.08.2020 года проведен мониторинг противопожарного состояния общежития при УО «Приборский государственный профессиональный аграрно-технический лицей», расположенного по адресу: Гомельский р-н, д. Прибор, ул. Мира, д. 1. Директор учреждения – Лапицкий

Александр Иванович.

В ходе мониторинга установлено:

1. Имеющиеся поэтажные планы эвакуации в общежития выполнены не в соответствии постановлением МЧС от 20.04.2018 №21;
2. Не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (предусмотреть перекатку рукавов);
3. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ПТУТ «Гомельский комбинат противопожарных работ» в отношении УО «Приборский государственный профессиональный аграрно-технический лицей»

28.07.2020 года проведен мониторинг ПТУТ «Гомельский комбинат противопожарных работ» в отношении общежития при УО «Приборский государственный профессиональный аграрно-технический лицей», расположенного по адресу: Гомельский р-н, д. Прибор, ул. Мира, д. 1.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

УО «Приборский государственный профессиональный аграрно-технический лицей»

10.09.2020 года был проведен контроль устранения нарушений,

выявленных при проведении мониторинга УО «Приборский государственный профессиональный аграрно-технический лицей», расположенного в д. Прибор, ул. Мира, д. 1, Гомельского района.

В результате установлено, что рекомендации от 12.08.2020 года выполнены в полном объёме.

ГУО «Терешковичская средняя школа»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 15.10.2020 по 03.11.2020 года был проведён мониторинг ГУО «Терешковичская средняя школа» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга выявлены нарушения:

– замки (запоры) на всех дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;

– отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям;

– Работники, задействованные в реализации плана эвакуации и члены добровольной пожарной дружины не обеспечены в полной мере индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.

Исполняющая обязанности руководителя государственного учреждения образования Дорошко Анжела Евгеньевна.

ГУО «Зябровская средняя школа»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 15.10.2020 по 03.11.2020 года был проведён мониторинг ГУО «Зябровская средняя школа» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга выявлены нарушения:

– замок (запор) на центральной двери, расположенной на пути эвакуации (наружная эвакуационная дверь), не оборудована механизмом, обеспечивающим их свободное открывание изнутри без ключа;

– не в полном объеме соответствует установленным требованиям Министерства по чрезвычайным ситуациям общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;

– пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объёме, обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

Руководителем государственного учреждения образования является Цымбалова Евгения Геннадьевна.

ООО «АТМ Групп» в отношении объекта ГУО «Зябровская средняя школа»:

15.10.2020 – 03.11.2020 проведен мониторинг организации, осуществляющая работу по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики: ООО «АТМ Групп» в отношении объекта ГУО «Зябровская средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Зябровка, ул. Центральная, д. 157.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеются соответствующие журналы по техническому обслуживанию и требуемый комплект документации. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Проведена проверка работоспособности системы на основном и резервном питании, а так же проверка прохождения сигналов о пожаре и неисправности в СПИ о ЧС «Молния». Замечаний нет.

Директором ООО «АТМ Групп» является Матюха Дмитрий Леонидович.

ГУО «Грабовский детский сад – средняя школа»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 15.10.2020 по 03.11.2020 года был проведён мониторинг ГУО «Грабовский детский сад – средняя школа» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга выявлены нарушения:

– отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;

– работники, задействованные в реализации плана эвакуации и члены добровольной пожарной дружины не обеспечены в полной мере индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения;

– пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объёме, обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

– план эвакуации людей при пожаре не соответствует установленным требованиям, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;

– в здании определение необходимого типа и количества

первичных средств пожаротушения не приведено в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок;

– не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

– пожарный гидрант, расположенный на территории школы, не имеет опознавательного знака, соответствующий требованиям технических нормативных правовых актов.

Руководителем государственного учреждения образования является Матюшенко Татьяна Игоревна.

ООО «АТМ Групп» в отношении объекта ГУО «Грабовского детского сада – средней школы»:

15.10.2020 – 03.11.2020 проведен мониторинг организации, осуществляющая работу по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики: ООО «АТМ Групп» в отношении объекта ГУО «Грабовский детский сад – средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Грабовка, ул. Приозерная, д. 6 «А».

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеются соответствующие журналы по техническому обслуживанию и требуемый комплект документации. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Проведена проверка работоспособности системы на основном и резервном питании, а так же проверка прохождения сигналов о пожаре и неисправности в СПИ о ЧС «Молния». Замечаний нет.

Директором ООО «АТМ Групп» является Матюха Дмитрий Леонидович.

Филиал ЗАО «Амкадор-спецсервис» – «Амкадор-Гомель»:

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 30.10.2020 по 03.11.2020 года был проведён мониторинг филиала ЗАО «Амкадор-спецсервис» – «Амкадор-Гомель» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга выявлены нарушения:

– замок (запор) на второй двери перед дверью, ведущей на территорию объекта, расположенной на пути эвакуации, не оборудована механизмом, обеспечивающим их свободное открывание изнутри без ключа;

– отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

– отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;

– работники, задействованные в реализации плана эвакуации и члены добровольной пожарной дружины не обеспечены в полной мере индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения;

– не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

– здания, сооружения, помещения расположенные на территории предприятия не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми

Министерством по чрезвычайным ситуациям;

– пути эвакуации в административном здании не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

– пожарный гидрант, расположенный на территории объекта не имеет опознавательного знака, соответствующего требованиям технических нормативных правовых актов, и не проведена проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям;

– не произведены испытания на прочность лестницы, используемой для подъема пожарными подразделениями на крышу здания административно-бытового корпуса.

Директором филиала ЗАО «Амкадор-спецсервис» – «Амкадор-Гомель» является Баранов А.В.

Общежитие КСУП «Брилево»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 06.07.2020 по 13.08.2020 года был проведён мониторинг общежития КСУП «Брилево» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга нарушений общих требований пожарной безопасности обязательных для исполнения выявлено не было.

Руководителем КСУП «Брилево» Кобрусев Аркадий Тарасович.

ПТУП «Гомельский комбинат противопожарных работ» в отношении объекта общежития КСУП «Брилево»:

06.07.2020 – 13.08.2020 проведен мониторинг организации, осуществляющая работу по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики: ПТУП «Гомельский комбинат противопожарных работ» в отношении объекта общежития КСУП «Брилево», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Мичуринская, ул. Мира, д. 50.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеются соответствующие журналы по техническому обслуживанию и требуемый комплект документации. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Проведена проверка работоспособности системы на основном и резервном питании, а так же проверка прохождения сигналов о пожаре и неисправности в СПИ о ЧС «Молния». Замечаний нет.

Директором ПТУП «Гомельский комбинат противопожарных работ» является Шедловский А.А.

Санаторий «Василек» РУП «Гомельэнерго»

4 мая 2020 года проведены контрольные мероприятия, для подтверждения устранения нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выявленных в ходе проведенного предыдущего мониторинга санатория «Василек» РУП «Гомельэнерго», по адресу: Гомельский район, урочище Студеная Гута.

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлено, что предложенные мероприятия для выполнения устранены в полном объеме.

ГУО «Оздоровительный лагерь «Сожский берег»

В период с 5 по 13 мая 2020 года проведён мониторинг состояния

пожарной безопасности в ГУО «Оздоровительный лагерь «Сожский берег», расположенного по адресу: Гомельский район, урочище Ченки, директором учреждения является Зайцева Мария Николаевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– не организовано обучение работников по программе ПТМ;

– отключена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

– не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарных резервуаров, кранов и задвижек);

– в спальных корпусах не в полном объеме произведена перезарядка имеющихся огнетушителей;

– спальные корпуса не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

По результатам мониторинга директору учреждения вручены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

РУП «Гомельэнерго»

В период с 5 по 14 мая 2020 года проведён мониторинг РУП «Гомельэнерго» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в ДОЛ «Василек», расположенного по адресу: ур. Студеная Гута, Гомельского района, директором филиала является Починок Михаил Михайлович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной

безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

ДОЛ «Василек» РУП «Гомельэнерго»

В период с 5 по 13 мая 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности в ДОЛ «Василек» РУП «Гомельэнерго», рсположенного по адресу: ур. Студеная Гута, Терюхский сельсовет, директором санатория является Калинушкин Юрий Васильевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– не организовано обучение работников по программе ПТМ

По результатам мониторинга директору филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» вручены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

Оздоровительный лагерь «Лесные дали» санатория транспортного унитарного предприятия «Гомельского отделения белорусской железной дороги»

В период с 5 по 13 мая 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОЛ «Лесные дали» санатория транспортного унитарного предприятия «Гомельского отделения белорусской железной дороги», расположенного по адресу: ур. Студеная Гута, Терюхский сельсовет, директором лагеря является Башмаков Александр Алексеевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических

нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– в жилых помещения корпусов № 8, 9, 10 на видных местах не вывешены схематические планы индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара;

– не организована подготовка работников по программам ПТМ;

– отключена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

– не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарных резервуаров, кранов и задвижек);

– не в полном объеме произведена перезарядка имеющихся огнетушителей;

– работники, являющимися членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены в полном объеме самоспасателями.

По результатам мониторинга директору вручены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

ОЛ «Лесные дали» санатория транспортного унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

2 апреля 2020 года проведены контрольные мероприятия, для подтверждения устранения нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выявленных в ходе проведенного предыдущего мониторинга в ОЛ «Лесные дали» санатория транспортного унитарного предприятия

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги», по адресу: Гомельский район, урочище Студеная Гута.

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлено, что предложенные мероприятия для выполнения устранены в полном объеме.

ООО «Юдва-Сервис»

2 апреля 2020 года проведены контрольные мероприятия, для подтверждения устранения нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выявленных в ходе мониторинга ООО «Юдва-сервис» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установки пожарной автоматики в зданиях учреждения «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенных по адресу: Гомельский район, Прибытковский сельсовет, д. Дуяновка.

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлено, что предложенные мероприятия для выполнения устранены в полном объеме.

Учреждение «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

22 апреля 2020 года проведены контрольные мероприятия, для подтверждения устранения нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выявленных в ходе проведенного предыдущего мониторинга в учреждении «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Гомельский район, Прибытковский сельсовет, д. Дуяновка.

По результатам проведенных контрольных мероприятий

установлено, что предложенные мероприятия для выполнения устранены в полном объеме.

ОАО «Спецпромавтоматика»

В ходе мониторинга ГУСО «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведен мониторинг ОАО «Спецпромавтоматика» в части выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации в зданиях учреждения «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения, а именно:

в течение срока действия договора на техническое обслуживание не обеспечено поддержание системы пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии (не работают 3 дымовых пожарных извещателя в коридоре, на первом этаже в левом крыле и 1 извещатель пожарный ручной в восточном крыле в лестничной клетке, а так же вся система не работает на резервном источнике питания);

в течение срока действия договора на техническое обслуживание не обеспечено поддержание системы о пожаре и управления эвакуации в работоспособном и исправном состоянии (оповещение не работает в коридорах на втором этаже, а так же вся система не работает на резервном источнике питания);

не проведен инструктаж и оказание помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем с дежурным персоналом Заказчика;

не проводится в полном объеме плановое техническое обслуживания в соответствии с регламентами технического обслуживания № 1 и № 2 согласно, технологических карт на систему, инструкций по эксплуатации технических средств, технических условий.

Указанные выше нарушения свидетельствуют о том, что в ОАО

«Спецпромавтоматика» не функционирует система контроля за качеством осуществления лицензируемой деятельности.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ЧПУП «МГС»

В ходе мониторинга Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Качье» проведен мониторинг ЧПУП «МГС» в части выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации в здании Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Качье».

По результатам мониторинга нарушения в части выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации не выявлено.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

Больницы сестринского ухода филиал №1 ГУЗ «Гомельская городская больница №4».

С 14.02.2020г. по 28.02.2020г. был проведен мониторинг Больницы сестринского ухода филиал №1 ГУЗ «Гомельская городская больница №4».

По результатам мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности, а именно:

замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, а также расположенных на путях эвакуации, не оборудованы механизмами, обеспечивающими возможность открывания изнутри без ключа;

не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта готовности;

допускается эксплуатация пожарных кранов с неподключенными рукавными линиями к патрубкам пожарных кранов;

не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности; работников осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, ответственных за проведение огневых работ, исполнителей огневых работ; членов добровольной пожарной дружины) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Гомельского района»

28.02.2020 в ходе мониторинга Больницы сестринского ухода филиал №1 ГУЗ «Гомельская городская больница №4» проведен мониторинг ОДО «Техэнергосервис» в части выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации в

здании Больницы сестринского ухода филиал №1 ГУЗ «Гомельская городская больница №4».

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения, а именно:

В журнале регистрации ТОиР не заполнить вся необходимую информацию (не заполнены графы ответственного лица Заказчика (Ф.И.О., должность, телефон), номер договора, дата его заключения);

не проведен инструктаж и оказание помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем с дежурным персоналом Заказчика;

не проводится в полном объеме плановое техническое обслуживания в соответствии с регламентами технического обслуживания № 1 и № 2 согласно, технологических карт на систему, инструкций по эксплуатации технических средств, технических условий;

по завершению регламентных работ не выносятся работником «Исполнителя» заключения о работоспособности системы.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Качье»

С 27.02.2020 по 30.03.2020 работниками Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Качье»

По результатам мониторинга нарушения общих требований пожарной безопасности не выявлено

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ГУО «Урицкая средняя школа»

11.03.2020 работниками Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг ГУО «Урицкая средняя школа»

По результатам мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности, а именно:

не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности; работников осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, ответственных за проведение огневых работ, исполнителей огневых работ; членов добровольной пожарной дружины) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ГУСО «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

С 14.02.2020 по 28.02.2020 работниками Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг ГУСО «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

по результатам мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности, а именно:

планы эвакуации выполнен не в соответствии с постановлением МЧС от 20.04.2018 г. № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта готовности;

не приведена в работоспособное состояние автоматическая пожарная сигнализация;

не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности; работников осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, ответственных за проведение огневых работ, исполнителей огневых работ; членов добровольной пожарной дружины) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

В ходе мониторинга ГУСО «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведен мониторинг ОАО «Спецпромавтоматика» в части выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации в зданиях учреждения «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения, а именно:

в течение срока действия договора на техническое обслуживание не обеспечено поддержание системы пожарной сигнализации в

работоспособном и исправном состоянии (не работают 3 дымовых пожарных извещателя в коридоре, на первом этаже в левом крыле и 1 извещатель пожарный ручной в восточном крыле в лестничной клетке, а так же вся система не работает на резервном источнике питания);

в течение срока действия договора на техническое обслуживание не обеспечено поддержание системы о пожаре и управления эвакуации в работоспособном и исправном состоянии (оповещение не работает в коридорах на втором этаже, а так же вся система не работает на резервном источнике питания);

не проведен инструктаж и оказание помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем с дежурным персоналом Заказчика;

не проводится в полном объеме плановое техническое обслуживания в соответствии с регламентами технического обслуживания № 1 и № 2 согласно, технологических карт на систему, инструкций по эксплуатации технических средств, технических условий.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ООО «Техспецэлектро» в отношении объекта ОАО «Гомельхимагро»

23.08.2019-26.09.2019 был проведен мониторинг ООО «Техспецэлектро» в отношении объекта ОАО «Гомельхиагро», директором является Егоров Руслан Александрович.

По результатам проведенного мониторинга, нарушений требований технических нормативных правовых актов системы

противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ОАО «Гомельхимагро»

23.08.2019-26.09.2019 был проведен мониторинг ОАО «Гомельхимагро», директором является Литвинов Сергей Николаевич.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности, а именно:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям Министерства по чрезвычайным ситуациям;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям;

замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, а также расположенных на путях эвакуации, не оборудованы механизмами, обеспечивающими возможность открывания изнутри без ключа;

не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности; работников осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, ответственных за проведение огневых работ, исполнителей огневых работ; членов

добровольной пожарной дружины) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

здания и территория укомплектованы первичными средствами пожаротушения не в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок;

пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

минеральные удобрения в складе хранятся насыпью более 6 метров;

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ООО «Эскорт» в отношении объекта Наливного пункта «Гомель-3» УПП «Запад-Транснефтепродукт»

21.01.2020-24.02.2020 был проведен мониторинг ООО «Эскорт» в отношении объекта Наливного пункта «Гомель-3» УПП «Запад-Транснефтепродукт», директором является Галиев Юрий Толгатович.

По результатам проведенного мониторинга, нарушений требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не

было.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

Наливной пункт «Гомель-3» УПП «Запад-Транснефтепродукт»

21.01.2020-24.02.2020 был проведен мониторинг Наливного пункта «Гомель-3» УПП «Запад-Транснефтепродукт», начальником является Колесников Владислав Юрьевич.

По результатам мониторинга нарушений общих требований пожарной безопасности выявлено не было.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ОДО «Гомельавтозапчасть»

28.10.2019-13.11.2019 был проведен мониторинг ОДО «Гомельавтозапчасть», директором является Шиханцова Татьяна Лазаревна.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности, а именно:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям Министерства по чрезвычайным

ситуациям;

не организована подготовка работника (ответственного за обеспечение пожарной безопасности) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ОАО «Гомельхимагро»

03.02.2020-07.02.2020 был проведен мониторинг ОАО «Гомельхимагро», с целью контроля за выполнением ранее предложенных мероприятий в рекомендациях, по которым срок устранения истек 01.02.2020, директором является Литвинов Сергей Николаевич.

По результатам мониторинга было установлено, что ранее предложенные мероприятия в рекомендациях выполнены в полном объеме.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ОАО «Гомельавтозапчасть»

03.03.2020-06.03.2020 был проведен мониторинг ОАО «Гомельавтозапчасть», с целью контроля за выполнением ранее предложенных мероприятий в рекомендациях, по которым срок устранения истек 01.03.2020, директором является Шиханцова Татьяна Лазаревна.

По результатам мониторинга было установлено, что ранее предложенные мероприятия в рекомендациях выполнены в полном объеме.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ОАО «Гомельский центр строительства и ремонта»

19.08.2019-30.08.2019 был проведен мониторинг ОАО «Гомельский центр строительства и ремонта», директором является Керножицкий Вадим Альбертович.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности, а именно:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям Министерства по чрезвычайным ситуациям;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям;

замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, а также расположенных на путях эвакуации, не оборудованы механизмами, обеспечивающими возможность открывания изнутри без ключа;

не проведена проверка состояния наружного и внутреннего

противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности;

не организовано проведение технологических процессов на деревообрабатывающем оборудовании в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией или эксплуатационными инструкциями;

не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности; работников осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, ответственных за проведение огневых работ, исполнителей огневых работ; членов добровольной пожарной дружины) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

здания и территория укомплектованы первичными средствами пожаротушения не в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок;

пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

минеральные удобрения в складе хранятся насыпью более 6 метров;

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана

консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ОАО «Гомельский центр строительства и ремонта»

03.02.2020-07.02.2020 был проведен мониторинг ОАО «Гомельский центр строительства и ремонта», с целью контроля за выполнением ранее предложенных мероприятий в рекомендациях, по которым срок устранения истек 01.02.2020, директором является Керножицкий Вадим Альбертович.

По результатам мониторинга было установлено, что ранее предложенные мероприятия в рекомендациях выполнены в полном объеме.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников, отработка плана эвакуации. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику.

ГУО «Терешковичская средняя школа»

23 сентября 2019 был проведен мониторинг о состоянии пожарной безопасности ГУО «Терешковичская средняя школа», директором является Аникевич Олег Владимирович.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности обязательных для исполнения, а именно:

– планы эвакуации людей при пожаре не полностью соответствуют требованиям Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По результатам мониторинга директору вручены рекомендации со сроками устранения, выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

ГУО «Терешковичская средняя школа»

04 ноября 2019 проведены контрольные мероприятия о состоянии пожарной безопасности ГУО «Терешковичская средняя школа», директором является Аникевич Олег Владимирович.

В ходе контроля устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, установлено, что нарушения указанные в рекомендациях выполнены в полном объеме.

ГУО «Терешковичская средняя школа»

В период с 21.11.2019 по 04.12.2019 был проведен мониторинг о состоянии пожарной безопасности ГУО «Терешковичская средняя школа», директором является Аникевич Олег Владимирович.

В ходе мониторинга были выявлены несоответствия вышеуказанного учреждения действующим в настоящее время требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, рекомендуемых к исполнению:

– на путях эвакуации окраска стен выполнена горючими красками на всю высоту;

– Члены добровольной пожарной дружины не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.

По результатам мониторинга директору вручены рекомендации о выявленных нарушениях требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведен мониторинг

состояния пожарной безопасности общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в д. Еремино, Гомельского района, директором предприятия является Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;

– в пожарных кранах на 3,4,5 этажах отсутствуют пожарные рукава и стволы;

– планы эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям;

– пожарные краны, расположенные на 2-м этаже общежития, находятся в неисправном состоянии (отсутствуют вентиль, головка соединительная к рукаву).

По результатам мониторинга директору предприятия вручены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в д. Зябровка, Гомельского района, директором предприятия является Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности 4-х этажного общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в п. Ченки, Гомельского района, директором предприятия является Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Общежитие КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности 6-ти этажного общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в п. Ченки, Гомельского района, директором предприятия является Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведён мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в общежитии КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», распложенном в д. Зябровка, Гомельского района, директором является Юрченко Юрий Николаевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведён мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в общежитии КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», распложенном в аг. Еремино, Гомельского района, директором является Юрченко Юрий Николаевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведён мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в 4-х этажном общежитии КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», распложенном в п. Ченки, Гомельского района, директором является Юрченко Юрий Николаевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА»

В период с 24 марта по 1 апреля 2020 года проведён мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в 6-ти этажном общежитии КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», распложенном в п. Ченки, Гомельского района, директором является Юрченко Юрий Николаевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

ГУЗ «Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации»

25.09.2019 года были проведены контрольные мероприятия по результатам мониторинга состояния пожарной безопасности ГУЗ «Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации» по адресу: Гомельский район, п. Ченки, директором учреждения является Тортева Людмила Алексеевна.

По результатам контрольных мероприятий установлено, что выявленные в результате мониторинга нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выполнены в полном объеме.

ГООО «Контур» при объекте нефтебазы «Лисички» ОДО «Белнефтегаз»

07.02.2020 проведен мониторинг ГООО «Контур» при объекте нефтебазы «Лисички» ОДО «Белнефтегаз», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Лисички на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Поджаров Сергей Викторович.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией ГООО «Контур» выявлено не было.

ОДО «Сирена» при объекте Учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка»

18.02.2020 проведен мониторинг ОДО «Сирена» при объекте

Учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка», расположенного по адресу: Гомельский район, урочище Сож на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Пипченко А.И.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией ОДО «Сирена» выявлено не было.

Учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка»

С 18.02.2020 по 28.02.2020 проведен мониторинг Учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка», расположенного по адресу: Гомельский район, урочище Сож на предмет соответствия требованиям противопожарных норм и правил, руководителем является Чубукова С.В.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности обязательных для исполнения, а именно:

– замки (запоры) на всех дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), оборудовать механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную

тематику.

По результатам проведенного мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений с установленным сроком их исполнения.

Государственное учреждение «Центра культуры Гомельского района»:

В период с 27.09.2019 по 01.11.2019 проведен выборочная проверка сельских домов культуры, расположенных на территории Гомельского района, а именно в н.п. Березки, н.п. Климовка, н.п. Еремино, н.п Поколюбичи, н.п. Большевик, н.п. Новая Гута, н.п. Черетянка и н.п. Рудня-Маримонова, руководителем является Черноруцкая Ирина Леонидовна.

В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях государственного учреждения «Центра культуры Гомельского района» нарушены требования законодательства о пожарной безопасности, общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ); постановление МЧС Республики Беларусь от 15.05.2018 № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»; постановление МЧС Республики Беларусь от 28.04.2018 № 28 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре», постановление МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018 № 35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», а именно:

сельский дом культуры в н.п. Азделино:

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации

(наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;

– помещения не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

– не проведена проверка источников внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов).

сельский дом культуры в н.п. Бобовичи:

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.

сельский дом культуры в н.п. Мичуринская (находится на балансе КСУП «Брилево»):

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;

сельский дом культуры в н.п. Большевик:

– не произведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала.

сельский дом культуры в н.п. Березки:

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;

– не произведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала.

сельский дом культуры в н.п. Еремино:

– не произведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала (п. 25 ОТПБ).

сельский дом культуры в н.п. Зябровка:

– не произведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала.

сельский дом культуры в н.п. Климовка:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала.

сельский дом культуры в н.п. Красное:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала.

сельский дом культуры в н.п. Лопатино (помещение не функционирует):

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала.

сельский дом культуры в н.п. Марковичи:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала;

– не проведена проверка источников внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов);

– пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения не укомплектованы пожарными рукавами пригодными к эксплуатации.

сельский дом культуры в н.п. Новая Гута:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала;

– не проведены испытания наружной лестницы предназначенной для подъема на кровлю.

сельский дом культуры в н.п. Поколюбичи:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала;

– внутренний противопожарный водопровод находится в неработоспособном состоянии.

сельский дом культуры в п. Зябровка:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала;

– не проведена проверка источников внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов);

– внутренний противопожарный водопровод находится в неработоспособном состоянии;

– помещения не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

сельский дом культуры в н.п. Терешковичи:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала;

– система автоматического пожаротушения находится в неработоспособном состоянии.

сельский клуб в н.п. Цагельня:

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.

сельский дом культуры в н.п. Черетянка:

– не проведена огнезащитная обработка штор, расположенных на сцене актового зала;

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами,

обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.

В ходе проверки нарушений обязательных для исполнения требований пожарной безопасности выявлено не было в: сельском доме культуры в н.п. Михальки, сельском доме культуры в н.п. Грабовка, сельском доме культуры в н.п. Тереничи, в клубе-библиотеке в н.п. Рудня-Маримонова, в клубе-библиотеке н.п. Шарпиловка.

Общее по учреждению:

для складских помещений не определены категории по взрывопожарной опасности
в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям.

С работниками проведены инструктажи о соблюдении общих требований пожарной безопасности. Проведено выступление в трудовом коллективе, показан обучающий фильм, проведена выборочная проверка знаний у работников. Руководителю и должностным лицам оказана консультативная и методическая помощь в вопросах пожарной безопасности. Размещена и вручена наглядно-изобразительная продукция на противопожарную тематику. Исполняющему обязанности директора ГУ «Центра культуры Гомельского района» по результатам выборочной проверки вручен акт и предписание.

ЧПУП «Продуб»

01 декабря 2019 года проведены контрольные мероприятия о состоянии пожарной безопасности в ЧПУП «Продуб» в н.п. Пионер, ул. Железнодорожная, 4, Гомельского района, директором является Соловьева Юлия Викторовна.

В ходе контроля устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации,

установлено, что нарушения указанные в рекомендациях выполнены в полном объеме.

Учреждение здравоохранения «Стародятловичская больница сестринского ухода»

В период с 30.01.2020 по 18.02.2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности в учреждении здравоохранения «Стародятловичская больница сестринского ухода», Гомельского района, филиала УЗ «Гомельская городская поликлиника №1», директором учреждения является Лазаретова Тамара Николаевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

-Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует постановлению МЧС от 28.04.2018 №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» (п. 7 ОТПБ, постановление МЧС от 28.04.2018 №28);

-Работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей, члены добровольной пожарной дружины не обучены по программе ПТМ (п. 3.2 ОТПБ, постановление МЧС от 22.05.2018 №36);

– Имеющиеся поэтажные планы эвакуации в здании учреждения не в полном объёме соответствуют постановлению МЧС от 20.04.2018 №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре» (п. 45 ОТПБ, постановление МЧС от 20.04.2018 №21);

-Курение допускается вне специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения» (п. 11 ОТПБ);

-Отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности (п.

3.2 ОТПБ);

-Не разработаны инструкции по пожарной безопасности, не осуществляется проведение противопожарных инструктажей (п. 3.2 ОТПБ, постановление МЧС от 22 мая 2018 г. № 36);

-Не организована проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям (п. 57 ОТПБ, постановление МЧС от 15 мая 2018 г. № 34);

-Не заключен договор на проведение технического обслуживания установок пожарной автоматики со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (п. 141 ППБ Беларусь 01-2014).

-Работники, задействованные в реализации плана эвакуации и члены добровольной пожарной дружины не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения (п. 5.1 ТКП 475);

По результатам мониторинга директору учреждения вручены рекомендации со сроками устранения, выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Гомельского района»

27.01.2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности в учреждении «Детско-юношеская спортивная школа Гомельского района» директором учреждения является Коржов Игорь Николаевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

-Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует постановлению МЧС от 28.04.2018 №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» (п. 7 ОТПБ, постановление МЧС от 28.04.2018 №28);

-Не все замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа (п. 48 ОТПБ);

-Работники, ответственные за проведение противопожарных инструктажей и члены добровольной пожарной дружины не обучены по программе ПТМ (п. 3.2 ОТПБ, постановление МЧС от 22.05.2018 №36).

-Работники, задействованные в реализации плана эвакуации и члены добровольной пожарной дружины не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения (п. 5.1 ТКП 475);

-Шкафы пожарных кранов не соответствует требованиям СТБ 1953-2009 «Шкафы пожарные. Общие требования и методы испытания» (п. 11.7 ТКП 45-2.02-138, п. 6.3.8 ТКП 45-2.02-316).

По результатам мониторинга директору учреждения вручены рекомендации со сроками устранения, выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

Учреждение «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В период с 15 января 2020 года по 20 февраля 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности в учреждении «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для

престарелых и инвалидов» в д. Дуяновка, Гомельского района, директором учреждения является Вегера Николай Борисович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (2-й этаж правое крыло и 3-й этаж левое крыло), не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам мониторинга директору учреждения вручены рекомендации со сроками устранения, выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

ООО «Юдва-сервис»

5 февраля 2020 года проведён мониторинг ООО «Юдва-сервис» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в учреждении «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», директором предприятия является Тарелкин Юрий Владимирович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– установка пожарной автоматики находится не в работоспособном состоянии, а именно: не работают 3 дымовых пожарных извещателя в коридоре, возле актового зала и 1 – возле помещения № 97;

– не проведен инструктаж и оказание помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем с дежурным персоналом Заказчика;

– отсутствует акт первичного обследования системы;

– отсутствует журнал учета вызовов;

– не проводится в полном объеме плановое техническое обслуживания в соответствии с регламентами технического обслуживания № 1 и № 2 согласно, технологических карт на систему, инструкций по эксплуатации технических средств, технических условий.

По результатам мониторинга директору предприятия вручены рекомендации со сроками устранения выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

Оздоровительный лагерь «Лесные дали» санатория транспортного унитарного предприятия «Гомельского отделения белорусской железной дороги»

В период с 15 января 2020 года по 20 февраля 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности в учреждении «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в д. Дуяновка, Гомельского района, директором учреждения является Вегера Николай Борисович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

Обязательные для соблюдения требования

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (выход из блока «В» корпуса №1 (1-й этаж, напротив центрального входа), выход из здания школы (правая сторона здания, выход из лестничной клетки на 1-й этаж)) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям;

– в жилых помещениях здания школы и корпуса №1 на видных местах не вывешены схематический план индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара;

– не организована подготовка работников по программам ПТМ, в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь № 30 от 02.05.2018г. и п. 15 Постановления МЧС Республики Беларусь № 36 от 22.05.2018г., с оформлением талона установленной формы, в соответствии с п. 20 Постановления МЧС Республики Беларусь № 36 от 22.05.2018г.;

– ответственное лицо за пожарную безопасность не обучено по программе ПТМ;

– пути эвакуации не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности (корпуса №1);

– устройство, автоматически закрывающее дымонепроницаемую дверь из блока «А» корпуса №1 (2-й этаж, запасной выход), находиться
не в работоспособном состоянии;

– отключена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Мероприятия, подлежащие устранению по усмотрению субъекта хозяйствования, в соответствии с пунктом 3.5 Декрета Президента

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7

– шкафы пожарных кранов выполнены не в соответствии с требованиями СТБ 1953-2009 «Шкафы пожарные. Общие требования и методы испытания»;

– с учетом акта технического освидетельствования систем пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуации необходимо провести соответствующую модернизацию.

По результатам мониторинга директору учреждения вручены рекомендации со сроками устранения, выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.

РУП «Гомельэнерго»

25 февраля по 9 марта 2020 года проведён мониторинг РУП «Гомельэнерго» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики в санатории «Василек» в ур. Студеная Гута, Гомельского района, директором филиала является Починок Михаил Михайлович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Санаторий «Василек» РУП «Гомельэнерго»

В период с 25 февраля по 9 марта 2020 года проведен мониторинг состояния пожарной безопасности в санатории «Василек» РУП «Гомельэнерго» в ур. Студеная Гута, Гомельского района, директором санатория является Калинушкин Юрий Васильевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (центральный вход жилого корпуса № 2), не обеспечены

возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям.

По результатам мониторинга директору филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» вручены рекомендации со сроками устранения, выявленных нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности.