

Проверки объектов в 2023 году

В результате проведенных в марте, апреле 2023 года проверок (мониторингов) объектов Гомельского района выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования

и стандартизации, а именно:

ГУО «Улуковская специальная школа-интернат», по адресу: Гомельский район, аг. Улуковье, ул. Новая, 21:

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (в пожарном кране № 1 запорная арматура находится в неисправном состоянии (отсутствует барашек клапана пожарного крана), отсутствует (неисправна) кнопка включения пожарных насосов), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (в пожарном кране № 2 запорная арматура находится в неисправном состоянии (клапан пожарного крана не открывается), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (в пожарном кране № 11 запорная арматура находится в неисправном состоянии, пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (в пожарном кране № 12 запорная арматура находится в неисправном состоянии, пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану),

п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (пожарный насос № 1 находится в нерабочем состоянии), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (пожарный насос № 2 включается только от местного пуска), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (дистанционный пуск пожарных насосов от кнопок, установленных в шкафах пожарных кранов, а также автоматическое включение резервного пожарного насоса, при аварийном отключении рабочего пожарного насоса, не работает), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (пожарный гидрант № 1 затоплен водой), абз. 11, п. 14, гл. 6 инструкции

о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (далее – Инструкции противопожарного водоснабжения) Постановления № 82, п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (заглушение пожарного гидранта № 3 составляет 590 мм), абз. 3 п. 15, гл. 6 Инструкции противопожарного водоснабжения Постановления № 82, п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (водоотдача пожарных гидрантов №№ 1-3 не соответствует требованиям), п. 16, гл. 6 Инструкции противопожарного водоснабжения Постановления № 82, п. 3.1 ОТПБ;

не организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемые Постановлением № 82 (по программам ПТМ для работников, работа по должности которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов), п. 3.2 ОТПБ;

не обеспечено работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики), п. 3.1 ОТПБ.

не обеспечены сапоспасателями в полном объеме члены пожарной дружины, п. 8 Постановления № 561;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям п. 25 Постановления №296;

драпировки и шторы в актовом зале изготовлены из материалов с неизвестными показателями горючести, п. 25 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (в пожарном кране № 9 пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (в пожарном кране № 10 пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (в пожарном кране № 34-1 пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (в пожарном кране № 34-2 пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану), п. 4.1

ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (в пожарном кране № 35 пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (в пожарном кране № 36 пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (не предоставлен акт оценки готовности к применению пожарных кранов на 3 пожарных крана), п. 4.1 ОТПБ;

в жилых помещениях, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах не в полном объеме вывешены схематические планы индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара, п. 46 ОТПБ.

**ГУО «Приборская средняя школа Гомельского района»,
по адресу: Гомельский район, д. Прибор, ул. Мира, 5а:**

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании школы (система пожарной автоматики находится в неработоспособном состоянии), п.3.1 ОТПБ;

отсутствует опознавательный знак пожарного гидранта, соответствующего требованиям технических нормативных правовых актов (ГОСТ 12.4.026-2015), п. 57 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре,

п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения (огнетушитель в столовой неисправен (давление в манометре в красной зоне)), п. 3.1 ОТПБ

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения (2 огнетушителя в лестничной клетке неисправны (давление в манометрах в желтой зоне)), п. 3.1 ОТПБ;

в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допускается складирование горючих материалов, п. 16 ОТПБ;

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» и не укомплектованы 3 складских помещения,
п. 53 ОТПБ.

**ГУО «Шарпиловская средняя школа Гомельского района»,
по адресу: Гомельский район, д. Шарпиловка, ул. Центральная,
6:**

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании школы (система пожарной автоматики находится в неработоспособном состоянии), п.3.1 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме,

определённой постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ;

отсутствует опознавательный знак пожарного гидранта, соответствующего требованиям технических нормативных правовых актов (ГОСТ 12.4.026-2015), п. 57 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

ГУО «Маякский детский сад Гомельского района», по адресу: Гомельский район, , п. Красный Маяк, ул. Промысловая, 57а:

соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарно-технического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий;), п. 3.1 ОТПБ;

содержание общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности не соответствует требованиям постановления МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – Постановления № 82), п.п. 7, 8 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

ГУО «Коренёвский детский сад Гомельского района», по адресу: Гомельский район, н.п. Корневка, ул. Шоссейная, 11:

не организована подготовка работника по программе ПТМ в соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарно-технического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий;), п. 3.1 ОТПБ;

содержание общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности не соответствует требованиям постановления МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – Постановления № 82), п.п. 7, 8 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

ГУО «Дружбинский детский сад», по адресу: Гомельский район, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 5А.:

не организована подготовка работника по программе ПТМ в соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарно-технического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарнотехнических комиссий;), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

ГУО «Кореневская базовая школа Гомельского района», по адресу: Гомельский район, Зябровский с/с, н.п. Кореневка, ул. Молодежная, 6:

не организована подготовка работника по программе ПТМ в соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарно-технического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий;), п. 3.1 ОТПБ;

не разработан план эвакуации людей при пожаре в соответствии с формой, определённой постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021

№ 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» в здании младшей школы, п. 45 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015 здания среднего образования, п. 44 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015 здания младшей школы, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери) в здании младшей школы, п. 48 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери) в здании среднего образования, п. 48 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

Общежития коммунального жилищного унитарного предприятия «Гомельский райжилкомхоз» (далее – КЖУП «РЖКХ»), расположенных на территории Гомельского района:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не проводится плановое техническое обслуживание систем пожарной автоматики, п.3.1 ОТПБ;

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

не организована разработка общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 3.2 ОТПБ;

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 3.2 ОТПБ;

не организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и его своевременное обновление, п. 3.2 ОТПБ;

руководителем субъекта хозяйствования (должностным лицом) не обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в общежитие, с правилами пожарной безопасности, п. 13 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (не проведена оценка готовности к применению пожарных кранов в зданиях общежитий), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению

пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения

с круглосуточным пребыванием людей»;

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82

«Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ;

в жилых помещениях зданий общежитий, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах не вывешен схематический план индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара, п. 46 ОТПБ;

общежитие по адресу: Гомельский район, Ереминский с/с, н.п. Еремино, ул. Сурганова, д. 5:

на наружном фасаде здания отсутствует светосигнальное устройство, предназначенное для передачи сигнала тревоги, предусмотренное строительным проектом автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре № 15/2012-ПС (далее – проект № 15/2012-ПС)
(п. 9 ОТПБ);

не обеспечена слышимость системы оповещения о пожаре во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии проектом № 15/2012-ПС (п. 9 ОТПБ);

допущена эксплуатация извещателя пожарного дымового оптического в комнате № 110 не в соответствии с эксплуатационной документацией на него и проектом № 15/2012-ПС (п. 9 ОТПБ);

не обеспечено автоматическое срабатывание (от оборудования пожарной автоматики) электромагнитных замыкателей,

установленных
на двери (п. 49 ОТПБ);

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери, двери коридоров) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

допущено загромождение имуществом, уменьшающим минимальную эвакуационную ширину и высоту, эвакуационных выходов из здания, п. 50 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

здание не укомплектовано необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с инструкцией о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утверждённой Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 53 ОТПБ;

в жилых помещениях здания, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах не вывешен схематический план индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара, п. 46 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ;

выполнена установка дверей на путях эвакуации из здания открывающимися не по направлению выхода из здания, что препятствует безопасному выходу из здания, п. 50 ОТПБ;

высота порога в двери эвакуационного выхода составляет более 0,06 м, п. 7.3.12 СН 2.02.05.

1 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует пожарный рукав в пожарном кране около лестничной клетки № 1), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (не подсоединен пожарный рукав к пожарному крану около лестничной клетки № 2), п. 3.1 ОТПБ;

под маршем эвакуационной лестничной клетки № 1 размещены горючие материалы, п. 50 ОТПБ;

2 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует пожарный рукав в пожарном кране около лестничной клетки № 1), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует доступ к пожарному крану (закрит на ключ) около лестничной клетки № 1), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (не подсоединен пожарный рукав к пожарному крану около лестничной клетки № 2), п. 3.1 ОТПБ;

допускается курение вне специально отведенных мест (имеется пепельница с окурками на общем балконе), п. 11 ОТПБ;

3 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует пожарный рукав и пожарный ствол в пожарном кране около лестничной клетки № 1), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует пожарный рукав и пожарный ствол в пожарном кране около лестничной клетки № 2), п. 3.1 ОТПБ;

допускается курение вне специально отведенных мест (имеется пепельница с окурками на общем балконе), п. 11 ОТПБ;

4 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (не подсоединен пожарный рукав к пожарному крану около лестничной клетки № 2), п. 3.1 ОТПБ;

5 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (не подсоединен пожарный рукав к пожарному крану около лестничной клетки № 1), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к его применению (не подсоединен пожарный рукав к пожарному крану около лестничной клетки № 2), п. 3.1 ОТПБ;

допускается курение вне специально отведенных мест (имеется пепельница с окурками на общем балконе), п. 11 ОТПБ.

Общежитие по адресу: Гомельский район, Улуковский с/с, н.п. Романовичи, ул. Школьная, д. 31:

допущена эксплуатация оборудования не в соответствии с проектной документацией на него (система пожарной автоматики

эксплуатируется не в соответствии со строительным проектом автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре № 040.18-ПС (далее – проект № 040.18-ПС), а именно: демонтированы извещатели пожарные дымовые оптические),
п. 9 ОТПБ;

не обеспечена слышимость системы оповещения о пожаре во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии проектом № 040.18-ПС, п. 9 ОТПБ;

допущена эксплуатация извещателей пожарных дымовых оптических в комнатах № 206, № 210, № 303 не в соответствии с эксплуатационной документацией на них и проектом № 040.18-ПС,
п. 9 ОТПБ;

не обозначены места установки ручных пожарных извещателей в соответствии с проектом № 040.18-ПС, п. 9 ОТПБ;

не обеспечена эксплуатация огнетушителей порошковых в соответствии с эксплуатационной документацией на них (не проведена их своевременная перезарядка в соответствии с руководством по эксплуатации), п. 9 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

для дверей эвакуационных выходов на лестничные клетки

не предусмотрены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, п. 7.2.9 СН 2.02.05;

имеющиеся окна в наземных этажах здания в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 не обеспечены возможностью их открывания, п. 7.4.12 СН 2.02.05.

1 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует шланг огнетушителя в пожарному шкафу около лестничной клетки № 2), п. 3.1 ОТПБ;

2 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу (закрыт на замок) около лестничной клетки № 2),

п. 3.1 ОТПБ;

3 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу (закрыт на замок) около лестничной клетки № 1),

п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу (закрыт на замок) около лестничной клетки №

2),
п. 3.1 ОТПБ;

подвал:

не разработан план эвакуации людей при пожаре в соответствии с формой, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ.

**Общезитие по адресу: Гомельский район, Ченковский с/с,
н.п. Ченки, ул. Сельмашевская, д. 1:**

1 этаж:

допущено загромождение имуществом, уменьшающим минимальную эвакуационную ширину и высоту, эвакуационного выхода из здания общезития, п. 50 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери, двери коридоров) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

2 этаж:

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный

доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

3 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

4 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (давление в огнетушителе не соответствует требуемому), п. 3.1 ОТПБ;

5 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (допущена эксплуатация извещателей пожарных дымовых оптических в комнате № 19 не в соответствии эксплуатационной документацией на них и проектом № 036.18-ПС), п. 3.1 ОТПБ;

6 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (огнетушитель находится в неисправном состоянии), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (допущена эксплуатация извещателей пожарных дымовых в комнате № 14 не в соответствии с эксплуатационной документацией на них и проектом № 036.18-ПС (размещены в шкафу)), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (допущена эксплуатация системы пожарной автоматики не в соответствии с проектной документацией

№ 036.18-ПС (соединительные линии пожарной автоматики, шлейфы в комнате № 14 проложены не в соответствие с проектной документацией № 036.18-ПС)), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации не в соответствии с проектной документацией № 036.18-ПС (демонтированы извещатели пожарные дымовые

в комнате № 15)), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (допущена эксплуатация извещателей

пожарных тепловых в комнате № 15 не в соответствии с эксплуатационной документацией на них и проектом № 036.18-ПС (заклеены обоями)), п. 3.1 ОТПБ;

Общежитие по адресу: Гомельский район, Ченковский с/с, н.п. Ченки, ул. Сельмашевская, д. 2:

Общее:

здание не в полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям согласно приложению инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», утвержденной постановлением МЧС от 21.012.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 53 ОТПБ;

1 этаж:

допущено размещение под маршем эвакуационной лестничной клетки горючих материалов, а также устройство подсобного помещения, п.50 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (давление в огнетушителе не соответствует требуемому), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (допущена эксплуатация извещателей пожарных дымовых в комнате № 2 не в соответствии с эксплуатационной документацией на них и проектом № 037.18-ПС (закрыты защитными колпаками)), п. 3.1 ОТПБ;

2 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

3 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

допущена эксплуатация общего балкона общежития около лестничной клетки не в соответствии с эксплуатационной документацией (используется как склад), п. 9 ОТПБ;

допускается курение вне специально отведенных мест (имеется пепельница с окурками на общем балконе), п. 11 ОТПБ;

4 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарному шкафу на лестничной клетке), п. 3.1 ОТПБ;

допущена эксплуатация общего балкона общежития около лестничной клетки не в соответствии с эксплуатационной документацией (используется как склад), п. 9 ОТПБ;

допускается курение вне специально отведенных мест (имеется пепельница с окурками на общем балконе), п. 11 ОТПБ;

Общежитие по адресу: Гомельский район, Прибытковский с/с, н.п. Зябровка, ул. Авиационная, д. 2:

1 этаж:

не обеспечено дистанционное и автоматическое (от оборудования пожарной автоматики) срабатывание электромагнитных замыкателей на дверях, п. 49 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарным шкафам), п. 3.1 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации

не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

пути эвакуации в коридорах и на лестничной клетке

не обозначены указательными знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (допущена эксплуатация системы пожарной автоматики в комнате № 6 не в соответствии с проектной документацией № 10/2012-ПС (оповещатели не закреплены)),

п. 3.1 ОТПБ;

2 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарным шкафам), п. 3.1 ОТПБ;

пути эвакуации в коридорах и на лестничной клетке

не обозначены указательными знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный рукав связан), п. 3.1 ОТПБ;

3 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарным шкафам), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный рукав связан), п. 3.1 ОТПБ;

4 этаж:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (световой указатель «ВЫХОД» находится в неисправном и неработоспособном состоянии), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарным шкафам), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный рукав связан), п. 3.1 ОТПБ;

пути эвакуации в коридорах и на лестничной клетке не обозначены указательными знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

5 этаж:

не обеспечена работоспособность и исправность средств

противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к его применению (отсутствует беспрепятственный доступ

к пожарным шкафам), п. 3.1 ОТПБ;

пути эвакуации в коридорах и на лестничной клетке не обозначены указательными знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (сигнально-звуковое устройство, расположенное на фасаде здания, находится в неработоспособном состоянии), п. 3.1 ОТПБ.

Общежитие открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Южный» по адресу: Гомельский район, Прибытковский с/с, н.п. Цагельня, ул. Южная, 7:

допущена эксплуатация общежития открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Южный», расположенного по адресу: Гомельский район, Прибытковский с/с, н.п. Цагельня, ул. Южная, 7,

не оборудованного системой пожарной автоматики, подлежащего оборудованию независимо от показателей, ст. 20 закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности»,

п. 19.1 СН 2.02.03 таблица Ф.1;

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ;

в жилых помещениях здания, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах не вывешен схематический план индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара, п. 46 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц, а именно: не проведено испытание наружной пожарной лестницы, п. 3.1 ОТПБ;

не организована разработка общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 3.2 ОТПБ;

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 3.1 ОТПБ;

не организовано наличие стенда с информацией о пожарной безопасности и его своевременное обновление, п. 3.2 ОТПБ;

руководителем субъекта хозяйствования (должностным лицом) не обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в общежитие, с правилами пожарной безопасности, п. 13 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

Общежитие исправительного учреждения открытого типа № 22 управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Гомельской области по адресу: Гомельский район, Урицкий с/с, вблизи д. Залипье:

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021

№ 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ;

в жилых помещениях здания, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах не вывешен схематический план индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара, п. 46 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре,
п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

**ГУО «Старобелицкая начальная школа Гомельского района»
по адресу: Гомельский район, д. Старая Белица, ул. Вишневка, 12»:**

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании школы (система пожарной автоматики находится в неработоспособном состоянии), п.3.2 ОТПБ;

не организована подготовка работника по программе ПТМ в соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарно-технического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарнотехнических комиссий) (Шапарова К.А.; Лапицкая А.П., Емельянцева В.М,

Никитна Н.Ф., Петроченко Л.А., Калигина А.В., Коробельников В.В.), п. 3.1 ОТПБ;

содержание общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности не соответствует требованиям Постановления № 82 (п. п. 7, 8 ОТПБ);

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

ГУО «Тереничская начальная школа Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Тереничи, ул. Советская, 10.

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании школы (система пожарной автоматики находится в неработоспособном состоянии), п.3.1 ОТПБ;

не организована подготовка работника по программе ПТМ в соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарнотехнического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарнотехнических комиссий;), п. 3.1 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021

№ 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – Постановлению № 82), п. 45 ОТПБ;

содержание общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности не соответствует требованиям Постановления № 82 (п. п. 7, 8 ОТПБ);

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

ГУО «Большевикский санаторный детский сад Гомельского района» по адресу: Гомельский район, р.п. Большевик, ул. Красноармейская, 20:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании школы (система пожарной автоматики находится в неработоспособном состоянии), п.3.1 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

ГУО «Поколюбичский детский сад Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Поколюбичи, ул. Ленина В.И., 140 а:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании школы (система пожарной автоматики находится в неработоспособном состоянии), п.3.1 ОТПБ;

не организована подготовка работника по программе ПТМ в соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарнотехнического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарнотехнических комиссий;), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей»;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери, двери коридоров) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

приказ о создании пожарной дружины не соответствует требованиям Постановления № 296, п. 18 Постановления Совета Министров от 18.05.2020 №296 «О внештатных пожарных формированиях» (далее – Постановления № 296;

количество человек в пожарной дружине не соответствует

требованиям Постановления № 296, п. 25 Постановления № 296.

не организована разработка общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 3.2 ОТПБ.

ГУО «Поколюбичская средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Поколюбичи, ул. Ленина В.И., 140:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании школы (система пожарной автоматики находится в неработоспособном состоянии), п.3.1 ОТПБ;

не организована подготовка работника по программе ПТМ в соответствии с постановлением МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (Программа пожарно-технического минимума для руководителей субъектов хозяйствования, работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарнотехнических комиссий;), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечены сапоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей».

Государственное опытное лесохозяйственное учреждение

«Гомельский опытный лесхоз» (далее – ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз», по адресу: Гомельский район, Ченковский с/с, д. Севруки, ул. Ленинградская, 4:

изменено направление открывания дверей на препятствующее выходу

из помещения актового зала в административном здании, п. 50 ОТПБ;

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности не соответствуют ВПО в Грабовском, Долголесском, Калининском, Макеевском, Приборском, Романовическом, Старо-Дятловичском, Теряхском, Шарпиловском лесничествах, деревообрабатывающем цеху, цеху по производству пеллет, транспортном цеху, п. 19 ВПО;

обеспечить 10 % запас пожарных извещателей (оросителей, насадок)

в Калининском лесничестве, деревообрабатывающем цеху, цеху по производству пеллет п. 8.3.11 технического кодекса установившейся практики 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ».

допускается складирование горючих материалов в противопожарных разрывах на деревообрабатывающем цеху, п. 17 ОТПБ

опознавательные знаки пожарных гидрантов, водоемов не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов на деревообрабатывающем цеху (ГОСТ 12.4.026-2015), п. 57 ОТПБ;

допускается установка мобильных зданий на транспортном участке в противопожарных разрывах, п. 17 ОТПБ.

В результате проведенных в январе 2023 года проверок (мониторингов) объектов Гомельского района выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности» (далее – Закона «О пожарной безопасности»); общих требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – ОТПБ); постановления МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – Постановления № 82); постановления Совета Министров от 20.11.2019 № 779 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств (далее – ВПО); постановление Совета Министров от 18.05.2020 № 296 «О внештатных пожарных формированиях» (далее – Постановление №296), а именно:

ОАО «Гомельская птицефабрика» по адресу:

Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Терешковичи:

Общее:

не создана пожарно-техническая комиссия в соответствии с Постановлением №296, ст. 25 Закона «О пожарной безопасности»;

приказ о создании пожарной дружины не соответствует требованиям Постановления №296, ст. 25 Закона «О пожарной безопасности»;

количество человек в пожарной дружке не соответствует требованиям Постановления №296, ст. 25 Закона «О пожарной безопасности»;

содержание общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности не соответствует требованиям Постановления № 82 (п.п. 7, 8 ОТПБ);

не в полном объеме обеспечена подготовка работников по программам ПТМ в соответствии с Постановлением №82, п. 4.1 ОТПБ;

порядок подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, включая порядок проведения противопожарного инструктажа, порядок проведения подготовки

по программе пожарно-технического минимума, категории работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе проводятся

не в соответствии с требованиями Постановления №82, п. 58 ОТПБ;

Отделение «Терешковичи»:

не обеспечена работоспособность и исправность наружной пожарной лестницы (не проведено испытание), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (акты оценки готовности

к применению пожарных гидрантов не предоставлены; пожарные гидранты затоплены водой), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения (акты оценки готовности

к применению пожарных водоемов не предоставлены), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном

состоянии противопожарного водоснабжения (акты оценки готовности к применению водонапорных башен не предоставлены), п. 4.1 ОТПБ;

допускается курение на объектах вне специально отведенных местах,
п. 11 ОТПБ;

опознавательные знаки пожарных гидрантов, водоемов не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов (ГОСТ 12.4.026-2015), п. 57 ОТПБ;

Административное здание:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (огнетушитель неисправен в кабинете «выпуска ветеринарных свидетельств» (отсутствует шланг), п. 4.1 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

загроможден эвакуационный проход (коридор) на втором этаже, (установлено имущество (металлическая решетка), уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту), п. 50 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации в помещении актового зала, п. 48 ОТПБ;

драпировки и шторы в актовом зале изготовлены из материалов с неизвестными показателями горючести, п. 25 ОТПБ;

помещение актового зала эксплуатируются под складирование и хранение имущества) (п.9 ОТПБ);

помещение костюмерной эксплуатируются под складирование

и хранение имущества (устроен архив) (п.9 ОТПБ);

Столовая:

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82, п. 53 ОТПБ;

Здание вентсанпропускника:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (неисправен огнетушитель, отсутствует шланг), п. 4.1 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82, п. 53 ОТПБ;

Ветеринарный блок:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (неисправны огнетушители), п. 4.1 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

Цех сушки:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

загроможден эвакуационный проход (коридор) (установлено имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту), п. 50 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

Консервный цех:

загроможден эвакуационный проход (коридор) в помещении хранения специй (установлено имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту), п. 50 ОТПБ;

загроможден эвакуационный проход (коридор) в помещении приемной хранения круп (установлено имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту), п. 50 ОТПБ;

загроможден эвакуационный проход (коридор) в помещении приемки сырья (установлено имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту), п. 50 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

Цехи содержания птиц:

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

Цех по производству продукции из мяса птицы:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (неисправен огнетушитель), п. 4.1 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

Здание бригадира:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (неисправен огнетушитель), п. 4.1 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

Здание котельной:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (неисправен огнетушитель), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82 п. 45 ОТПБ;

Цех трудоемких процессов:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения (неисправен огнетушитель), п. 4.1 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

Цех деревообработки:

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

Электроцех:

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

Терешковичи общежитие:

не обеспечено работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (СПА находится в неисправном и неработоспособном состоянии в здании общежития, заклеен скотчем дымовой пожарный извещатель и не заключен договор на обслуживание СПА)), п. 3.1 ОТПБ;

в жилых помещениях, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах не вывешены схематический план индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара, п. 46 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в общежитие с правилами пожарной безопасности руководителем субъекта хозяйствования (должностным лицом), п. 13 ОТПБ;

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82, п. 53 ОТПБ;

Магазин № 10 Терешковичи:

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

Магазин № 6 Бобовичи

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружная эвакуационная дверь (основной вход в помещение торгового зала магазина); дверь в склад на пути эвакуации; наружная эвакуационная дверь (выход со складского помещения)), п. 48 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

Машинотракторный парк отделения «Терешковичи»:

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не предоставлены акты о проведении тренировочных занятий

по эвакуации автомобильных транспортных средств из гаражей и стоянок, п. 36 ВПО;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной установки,

п. 10 ОТПБ,

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения на транспортных средствах в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (транспортные средства укомплектованы огнетушителями не в полном объеме), п. 53 ОТПБ;

Машинотракторный парк филиала «Бобовичи»:

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не предоставлены акты о проведении тренировочных занятий по эвакуации автомобильных транспортных средств из гаражей и стоянок, п. 36 ВПО;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии

с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной

установки,
п. 10 ОТПБ,

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения на транспортных средствах в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (транспортные средства укомплектованы огнетушителями не в полном объеме), п. 53 ОТПБ;

Бобовичи МТФ:

разрывы между отдельными скирдами менее 20 м, п. 92 ВПО;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 здания размещения скота, п. 44 ОТПБ;

Молочно-доильный блок:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

Бригадирский дом:

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии
с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

Молочно-доильный блок:

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82, п. 53 ОТПБ;

Бригадирский дом:

не определён необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82, п. 53 ОТПБ;

Чкалово МТФ:

разрывы между отдельными скирдами менее 20 м, п. 92 ВПО;

склады грубых кормов расположены на расстоянии менее 15 метров от скирд, п. 92 ВПО;

расстояние от скирд до линии электропередачи менее 15 метров, п. 93 ВПО;

расстояние от скирд до зданий, сооружений менее 50 м, п. 93 ВПО;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 здания размещения скота, п. 44 ОТПБ;

допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, п. 11 ОТПБ;

Отделение Мильча:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует форме,

определённой Постановлением № 82, п. 45 ОТПБ;

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ.

УО «Приборский государственный колледж», по адресу:

Гомельский район, д. Прибор, ул. Мира, д. 1:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарного водоснабжения, а именно: не проведена проверка внутреннего водоснабжения, п.3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц, а именно: не проведено испытание наружной пожарной лестницы, п. 3.1 ОТПБ.

Республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» по адресу: Гомельский район, п.н. Поколюбичи:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики в здании охраны (п.3.1 ОТПБ);

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: дымовые пожарные извещатели в здании охраны одеты в защитные колпаки (п. 3.1 ОТПБ);

не обеспечено наличия 10 % запаса оросителей, насадок) на объекте «Белаэронавигация», п.8.3.11 ТКП 316-2011);

не организована в полном объеме подготовка работников по программам пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями постановления МЧС Беларуси от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Урицкая средняя школа» по адресу:

Гомельский район, аг. Урицкое, ул. Тенистая, 10:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики (п.3.1 ОТПБ);

не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 44 ОТПБ;

драпировки и шторы в актовом зале изготовлены из материалов с неизвестными показателями горючести, п. 25 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц, а именно: не проведено испытание наружной пожарной лестницы, п. 3.1 ОТПБ.