

В результате проведенных в феврале-марте 2024 года проверок (мониторингов) объектов Гомельского района выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-ХП «О пожарной безопасности» (далее – Закона «О пожарной безопасности»); общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (далее – ОТПБ), постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20.08.2019 № 561 «Об утверждении специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей» (далее – СТ), постановления МЧС от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – Постановление № 82), Постановления Совета Министров от 18.05.2020 № 296 «О внештатных пожарных формированиях» (далее – Постановления № 296), а именно:

ООО «Производственная компания «Сябры», по адресу: Гомельский район, Улуковский с/с, д. 54, вблизи п. Юбилейный:

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (не обеспечена работоспособность шлейфов системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре шс. №№ 19, 26, 32-36, 38, 41, 46, 74, 77, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 99), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (не обеспечена работоспособность системы речевого оповещения водочного цеха), п.4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (не обеспечена

работоспособность системы оповещения участка приготовления вин – при имитации сигнала «Пожар» не запустились оповещатели), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (не обеспечена работоспособность системы оповещения складского помещения – при имитации сигнала «Пожар» от ручного пожарного извещателя (ПС 56) не запустилась система оповещения), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (не обеспечена работоспособность системы оповещения (звуковые и световые оповещатели в коридоре) участка приготовления вин главного производственного корпуса), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (в «Промежуточном складе» главного производственного корпуса тепловой пожарный извещатель не закреплен на поверхности), п. 4.1 ОТПБ;

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных в филиалах, п.8.3.11 ТКП 316-2011;

допущена эксплуатация оборудования в соответствии с проектной документацией на него (шифр № 2011-4С-ПС) (не обеспечена прокладка проводов (кабелей) системы пожарной автоматики в монтажном коробе в «Отделение упаковки» главного производственного корпуса (около светового табло «Выход»), п. 9 ОТПБ.

ГУО «Азделинская базовая школа Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Азделино, ул. Школьная, 1:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Торфозаводская средняя школа» по адресу: Гомельский район, р.п. Большевик, ул. Советская, д. 23:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Руднятелешовская средняя школа Гомельского района» по адресу: Гомельский район, д. Рудня Телешовская, ул. Молодёжная, 1а:

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Тереничская начальная школа Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Тереничи, ул. Советская, 10:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Большевикский санаторный детский сад Гомельского района» по адресу: Гомельский район, р.п. Большевик, ул. Красноармейская, д. 20:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная

готовность к их применению (не работоспособны и не исправны 3 (три) оповещателя пожарных светозвуковых «АСТО 12 С»), п.3.1 ОТПБ;

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Торфозаводской детский сад Гомельского района» по адресу: Гомельский район, р.п. Большевик, ул. Красноармейская, д. 7:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Ереминская детская школа искусств Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Еремино, ул. Советская, 136:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (звуковой оповещатель в филиале в н.п. Поколюбичи), п.3.1 ОТПБ;

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Ерёминская средняя школа» по адресу: Гомельский район, аг. Еремино, ул. Советская, 150А:

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Ерёминский детский сад Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Ерёмино, ул. Победы, 2:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Сургановский дошкольный центр развития ребенка» по адресу: Гомельский район, аг. Ерёмино, ул. Сурганова Ф.А., 9а:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной

сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Брилевская средняя школа» по адресу: Гомельский район, аг. Мичуринская, ул. Мира, 32а:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Красненская средняя школа» по адресу: Гомельский район, аг. Красное, ул. Гомельская, 1а:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность ограждений крыш зданий (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Брилёвский детский сад Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Мичуринская, ул. Мира, 29а:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (необходимо восстановить работоспособность шлейфа № 34), п.3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Детский сад агрогородка Красное» по адресу: Гомельский район, аг. Красное, ул. 40 лет Победы, 3А:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (табличка «Выход»), п.3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ.

**ГУО «Красненский детский сад Гомельского района» по адресу:
Гомельский район, аг. Красное, ул. 8 Марта, 1:**

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

**ГУО «Мильчанский детский сад Гомельского района» по адресу:
Гомельский район, д. Новая Мильча, ул. Первомайская, 10а:**

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Гомельский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» по адресу: Гомельский район, аг. Мичуринская, ул. Мира, 29а:

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (необходимо восстановить работоспособность шлейфа № 34), п.3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Красненская детская школа искусств Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Красное, ул. Гомельская, 1а:

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Поколюбичская средняя школа» по адресу: Гомельский район, аг. Поколюбичи, ул. Ленина, 140:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не работоспособном и не исправном состоянии (три звуковых оповещателей), п.3.1 ОТПБ;

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц (не проведены испытания наружных пожарных лестниц), п. 3.1 ОТПБ.

**ГУО «Лопатинский детский сад Гомельского района» по адресу:
Гомельский район, д. Новая Мильча, ул. Первомайская, 10а:**

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

**ГУО «Поколюбичский детский сад Гомельского района» по адресу:
Гомельский район, аг. Поколюбичи, ул. Ленина, д.140А:**

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Старобелицкая начальная школа Гомельского района» по адресу: Гомельский район, д. Старая Белица, ул. Вишневка, 12:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Урицкая средняя школа» по адресу: Гомельский район, аг. Урицкое, ул. Тенистая, д. 10:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не работоспособном и не исправном состоянии (не работоспособны часть шлейфов), п.3.1 ОТПБ;

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-

2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Урицкий детский сад Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Урицкое, ул. Ленина д. 95:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Урицкая детская школа искусств Гомельского района» по адресу: Гомельский район, аг. Урицкое, Ятченко, 1Б:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Чкаловская базовая школа Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Чкалово, ул. Пролетарская, 101:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие

технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Бобовичский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Бобовичи, ул. Комсомольская, 211:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ.

ГУО «Дружбинский детский сад», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, д. 5А:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не

выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Осовецкий детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Осовцы, ул. Карла Маркса, д. 78в:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ.

ГУО «Грабовская средняя школа Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Грабовка, ул. Приозёрная, ба:

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Песочно-Будский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Песочная Буда, ул. Молодёжная, 12:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ.

ГУО «Долголесская средняя школа Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Долголесье, ул. Центральная, 66а:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Марковичская средняя школа Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Марковичи, ул. Крестьянская, 250:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами

(эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации (лестничная клетка 2 этаж около кабинета физики), п. 48 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность ограждения крыши здания школы (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Приборская средняя школа Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Прибор, ул. Мира, 5а:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Зябровская средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, п. Зябровка, ул. Центральная, дом 157:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность ограждения крыши здания школы (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения (внутренний противопожарный водопровод), п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Климовский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Климовка, ул. Центральная, 10:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ.

ГУО «Прибытковский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, п. Зябровка, ул. Авиационная, 5:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Цегельнянский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, п. Цегельня, ул. Южная, 1А:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, п. 48 ОТПБ;

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ.

ГУО «Терешковичский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Терешковичи, ул. Победы, 1а:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации

систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению, а именно: не обеспечена работоспособность звуковых оповещателей, п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Черетянская базовая школа Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, а.г. Черетянка, ул. Интернациональная, 29:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», п. 45 ОТПБ.

ГУО «Шарпиловская средняя школа Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Шарпиловка, ул. Центральная, 6:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Новогутская средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Новая Гута, ул. Центральная, 8:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации

систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации (столовая), п. 48 ОТПБ.

ГУО «Новогутский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Новая Гута, ул. Центральная, 5:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ГУО «Терюхский детский сад Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Терюха, ул. Вологина, 60:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению, а именно: не обеспечена работоспособность световых оповещателей, п. 3.1 ОТПБ.

УО «Приборский государственный колледж», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Прибор, ул. Мира, 1:

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной

сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ»;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки не определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению № 82, п. 45 ОТПБ;

в жилых помещениях здания общежития, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах не вывешены схематические планы индивидуальной эвакуации людей, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара, п. 46 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (3 и 4 этажи общежития; УМП; класс 28; спортивный зал), п.48 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению (давление в огнетушителях не соответствует нормативному), п. 3.1 ОТПБ.

ГУО «Новогутская детская школа искусств Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Новая Гута, ул. Центральная, 6:

пути эвакуации и эвакуационные выходы в здании учреждения не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами

(эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ.