

В результате проведенных в июле 2024 года проверок (мониторингов) объектов Гомельского района выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-ХП «О пожарной безопасности» (далее – Закона «О пожарной безопасности»); общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее - ОТПБ), постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – Постановление № 82), , ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ» (далее – ТКП 316-2011), ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (далее – ГОСТ 12.4.026-2015), специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2019 № 779 (далее – ВПО), а именно:

Общежитие ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», по адресу: Гомельский района, аг. Новая Гута, ул. Центральная, 6:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики, п.3.1 ОТПБ.

ЧПУП «АртЛайнКомпани» по адресу: д. Головинцы, ул. Садовая, 18:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности (общеобъектовой инструкции) в соответствии с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям Постановления № 296 «О внештатных пожарных формированиях» от 18.05.2020 (далее – Постановления № 296), (в зданиях с численностью работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на случай возникновения пожара между работниками), п. 25 Постановления № 296;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не организована уборка территории от сухой растительности и горючих расходов; п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ОДО «АПЕК-Строй» по адресу: Гомельский район, аг. Улуковье, урочище Кленки, производственная база ООО «БелРемСтройПуть»:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО.

ООО «Гомельпромлес» по адресу: Гомельский район, д. Головинцы, 29:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допущено складирование горючих материалов, п. 16 ОТПБ.

не определены необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений,

открытых площадок и установок, и не укомплектованы здания и помещения, сооружения; п. 53 ОТПБ.

ОДО «Ансервуд» по адресу: аг. Еремино, ул. Сурганова Ф.А., 22/1

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности (общеобъектовой инструкции) в соответствии с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

не обеспечено наличие 10 % запаса пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316.

Совместное белорусско-германского предприятие «Беккер-Систем» ООО по адресу: Гомельский район, п. Остров:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обеспечено проведение планового технического обслуживания систем пожарной автоматики, п.3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения, а именно: не обеспечено проведение проверки готовности к применению противопожарного водоснабжения, п. 3.1 ОТПБ;

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

не обеспечено наличие 10 % запаса пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности (общеобъектовой инструкции) в соответствии с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям Постановления № 296 «О внештатных пожарных формированиях» от 18.05.2020 (далее – Постановления № 296), (в зданиях с численностью работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на случай возникновения пожара между работниками), п. 25 Постановления № 296;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не организована уборка территории от сухой растительности и горючих расходов; п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обеспечена работоспособность и исправность огнетушителя (давление в красной зоне), п. 3.1 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре в зданиях не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению МЧС № 82, п. 45 ОТПБ.

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Топмоуст» база отдыха «Ранчо» по адресу: с/с Терюхский Трасса М-8, 448 Км, 4/10:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности (общеобъектовой инструкции) в соответствии с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа в зданиях ресторана и таверны, п.48 ОТПБ;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям Постановления № 296 «О внештатных пожарных формированиях» от 18.05.2020, (в зданиях с численностью работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на случай возникновения пожара между работниками), п. 25 Постановления № 296;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие

технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

ЧПУП «Хэдриг» по адресу: Гомельский район, Приборский с/с, 10:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ.

ЧПУП «ЭкоЛесСервис» по адресу: Гомельский район, п. Пионер, ул. Железнодорожная, 4:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие

технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44
ОТПБ

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допущено складирование горючих материалов, п. 16 ОТПБ.

не определены необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок, и не укомплектованы здания и помещения, сооружения; п. 53 ОТПБ;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности (общеобъектовой инструкции) в соответствии с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям Постановления № 296 «О внештатных пожарных формированиях» от 18.05.2020 (далее – Постановление № 296), (в зданиях с численностью работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на случай возникновения пожара между работниками), п. 25 Постановления № 296;

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обеспечена работоспособность и исправность огнетушителя (отсутствует шланг), п. 3.1 ОТПБ.

ООО «Арвик Вуд» по адресу: Гомельский район, д. Новая Буда, ул. Первомайская, 1

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допущено складирование горючих материалов, п. 16 ОТПБ.

не определены необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок, и не укомплектованы здания и помещения, сооружения; п. 53 ОТПБ.

ЧПУП «ГришМиш» по адресу: Гомельский район, д. Прибор, ул. Мира, дом 1г, здание многофункционального использования:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82 (ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4

ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допущено складирование горючих материалов, п. 16 ОТПБ.

не определены необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок, и не укомплектованы здания и помещения, сооружения; п. 53 ОТПБ;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности (общеобъектовой инструкции) в соответствии с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям Постановления № 296 «О внештатных пожарных формированиях» от 18.05.2020 (далее – Постановления № 296), (в зданиях с численностью работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на случай возникновения пожара между работниками), п. 25 Постановления № 296;

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

планы эвакуации людей при пожаре в зданиях не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению МЧС № 82, п. 45 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обеспечена работоспособность и исправность огнетушителя (отсутствует шланг), п. 3.1 ОТПБ.

ООО «ПриборПромЛес» по адресу: Гомельский район, д. Рандовка, здание бывшего свинарника:

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допущено складирование горючих материалов, п. 16 ОТПБ;

не определены необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок, и не укомплектованы здания, помещения, сооружения и транспортные средства; п. 53 ОТПБ.

Учебно-научная база УО «ГГУ им. Ф. Скорины» по адресу: Гомельский район, СТ «Цветок-1» НИИ:

не в полном объеме имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре соответствует требованиям Постановления МЧС № 82 от 21.12.2021 приложения № 2 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре», п. 45 ОТПБ;

не вывешены на видных местах схематические планы индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара в жилых помещениях зданий, предназначенных для временного проживания людей, п. 46 ОТПБ;

не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации из зданий, п. 48 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ;

не проводятся тренировочные занятия по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности, п. 26 СТ.

не предусмотрены мероприятия, препятствующие распространению низового пожара, п. 5 СТ.

не обеспечено наличие 10 % запаса пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям Постановления № 296 «О внештатных пожарных формированиях» от 18.05.2020 (далее – Постановления № 296),

(в зданиях с численностью работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на случай возникновения пожара между работниками), п. 25 Постановления № 296;

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

не имеют опознавательные знаки, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов (ГОСТ 12.4.026-2015), пожарные водоемы, п. 57 ОТПБ.

ООО «ПроДуб» по адресу: Гомельский район, п. Кореневка, ул. Зеленая, 4Г:

специальные места для курения не обозначены указателем «Место для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ;

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями исключить складирование горючих материалов и установку мобильных зданий, сооружений, п. 16 ОТПБ.

ООО «Гомельское упаковочное предприятие № 2» по адресу: Гомельский район, п. Коренёвка, ул. Пушкина, 8-б:

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82

(ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов), п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной Постановлением № 82;

не обеспечено наличие 10 % запаса пожарных извещателей от числа смонтированных, п.8.3.11 ТКП 316;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности (общеобъектовой инструкции) в соответствии с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ;

замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 ОТПБ;

количество человек в пожарной дружине не соответствует требованиям Постановления № 296 «О внештатных пожарных формированиях» от 18.05.2020 (далее – Постановления № 296), (в зданиях с численностью работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на случай возникновения пожара между работниками), п. 25 Постановления № 296;

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ

не в полном объеме организована подготовка работников по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ;

не организована уборка территории от сухой растительности и горючих расходов; п. 3.2 ОТПБ;

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ.

имеющиеся указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях, сооружениях, помещениях и наружных установках не соответствуют ВПО, п. 19 ВПО;

не в полном объеме организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности, п. 3.2 ОТПБ;

планы эвакуации людей при пожаре в зданиях не соответствуют форме, определённой Приложением 2 к Постановлению МЧС № 82, п. 45 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к применению этих средств, а именно: не обеспечен беспрепятственный доступ к ручным пожарным извещателям (не менее 0,75 м от ручного пожарного извещателя во все стороны), п. 3.1 ОТПБ;

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянную готовность к применению этих средств, а именно: не обеспечен беспрепятственный доступ к пожарным кранам, п. 3.1 ОТПБ;

не определен необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок, и не укомплектованы здания и помещения, сооружения, п. 53 ОТПБ.