

# 0 групповом несчастном случае

30 июля 2020 года в 15 часов 40 минут в цеху производства целлюлозы ОАО «Светлогорский ЦКК» при производстве ремонтных работ на трубопроводе подачи суспензии для щепы произошел порыв, в результате чего электросварщик ручной сварки Сосновский А.В. и слесарь-ремонтник Арех А.М. получили термический ожоги (температура жидкости в трубопроводе 80°C). 04.08.2020 электросварщик ручной сварки Сосновский А.В. скончался в учреждении здравоохранения; слесарь-ремонтник Арех А.М. получил травму, относящуюся к числу тяжелых производственных травм.

По предварительной информации на проведение огневых работ (электросварочные работы) был выдан наряд-допуск, потерпевшие с указанным нарядом не ознакомлены, целевого инструктажа по охране труда не получали.

На выполнения работ повышенной опасности – ремонтных работ на действующем трубопроводе наряд-допуск не оформлялся.

В целях недопущения случаев производственного травматизма, а также нарушений требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины при производстве работ повышенной опасностью Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь предлагает потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

1. исходя из особенностей производства, составить перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности (далее – наряд-допуск), требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством;
2. утвердить руководителем организации перечень работ с

- повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску;
3. в наряд-допуске определять место (места) проведения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, подготовительные мероприятия (выполняемые до начала производства работ), время начала и окончания работ, руководителя работ, состав исполнителей и лиц, ответственных за выполнение этих работ;
  4. наряд-допуск оформлять в двух экземплярах; первый экземпляр должен находиться у лица, выдавшего наряд-допуск, второй – у руководителя работ;
  5. перечень лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, утвердить приказом руководителя организации;
  6. наряд-допуск выдавать на срок, необходимый для выполнения работ согласно нормативным правовым актам, в том числе техническим нормативным правовым актам, регламентирующим требования безопасности при выполнении конкретного вида работы с повышенной опасностью;
  7. перед допуском к работе знакомить работающих с мероприятиями по безопасному производству работ, проводить целевой инструктаж по охране труда с записью в наряде-допуске;
  8. руководителям работ по наряд-допуску осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ;
  9. при возникновении опасности для жизни и здоровья работающих принимать меры по ее устранению, при необходимости прекращению работы и обеспечению эвакуации работающих из опасной зоны.