

*В целях предупреждения  
чрезвычайных происшествий  
при эксплуатации  
отопительного оборудования,  
при низких температурах  
окружающей среды Гомельское  
областное управление  
Госпромнадзора рекомендует:*

**Провести обследование отопительного оборудования, в том числе:**


1. проверить  
состояние тепловой  
изоляции  
расширительного  
бака и  
соединительной  
трубы между баком  
и обратным  
трубопроводом;

***Расширительный бак в системе отопления.***

*В системах водяного отопления  
предусматривают специальный  
резервуар – расширительный бак.*

*Расширительный бак предназначен  
для приема избытка водной  
системе, которая образуется при  
ее нагревании, а так же для  
создания запаса воды.*

*Обычно размещают на  
чердаке дома и  
обязательно утепляют.*



2. проверить  
наличие  
предохранительного  
клапана на  
расширительном  
сосуде закрытого  
типа; проверить  
исправность  
предохранительных  
клапанов,  
манометров,  
термометров  
установленных на  
оборудовании;



3. проверить  
наличие в  
трубопроводе  
отвода конденсата  
из нижнего кармана  
дымовой трубы для  
котлов,  
работающих с  
естественной тягой;



4. осмотреть оголовки дымоходов для предотвращения их обмерзания и закупорки;



5. не допускать работу котлов при неустойчивом горении и не отрегулированном соотношении «топливо-воздух»;



6. не производить подпитку котлов при упуске из него воды;



8. не допускать отключение приборов безопасности, предохранительных устройств, звуковую сигнализацию.

## БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ КОТЛОВ

Основное количество ЧП с бытовыми котлами приходится на начало отопительного сезона.

### ПРИ РОЗЖИГЕ КОТЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:



### ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- |  |   |
|--|---|
|  | использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами |
|  | проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе                                  |
|  | эксплуатировать котлы с неисправными манометрами и предохранительными устройствами                              |
|  | хранить рядом с котлом горючие материалы  |

Источник: МЧС Беларусь.

© Инфографика © Государственный аэрогидродинамический институт | gakid.by

*При обнаружении неисправности отопительного оборудования, рекомендуем приостановить эксплуатацию и обратиться в специализированную организацию.*

Главный государственный инспектор  
Отдела надзора ГОУ Госпромнадзора  
Куликов В.В.  
512930