

Приложение к протоколу общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду
по объекту «Реконструкция участка сбора и переработки
отходов строительства, вторичных материальных
ресурсов производственной площадки частного
предприятия «Линия Сноса»

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по общественному обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция участка сбора и переработки отходов строительства, вторичных материальных ресурсов производственной площадки частного предприятия «Линия Сноса»

№п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информации о принятии либо обоснование отклонения замечания или предложения
1.	Отзывы, поступившие по телефону: отсутствуют		
2.	Отзывы, поступившие в письменном виде (почта, факс):		
	Гомельская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды:	В 2023 году в рамках внеплановой проверки частного строительного предприятия «Линия Сноса» (далее – ЧСУП «Линия Сноса», предприятие), проведенной Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – областной комитет) совместно с управлением Департамента финансовых исследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области, установлено, что ЧСУП «Линия Сноса» принимало от сторонних организаций на использование различные наименования отходов, и с целью обустройства на земельных участках с кадастровыми номерами 321080800005000047 и	Данное предписание (требование) от 09.11.2023 № 3 не является основанием и не входит в рамки проектирования объекта «Реконструкция участка сбора и переработки отходов строительства, вторичных материальных ресурсов производственной площадки частного предприятия «Линия Сноса», расположенного по адресу: Гомельская область, Гомельский район, Бобовичский с/с, 3 вблизи г.Гомель, ул.Объездная, 9», а относится к текущей на тот момент хозяйственной деятельности предприятия. По этому вопросу была проведена рабочая встреча под председательством Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды (протокол № 14-30 от 12 февраля

	<p>32108080005000049 производственных площадок для осуществления деятельности по сбору, хранению и использованию отходов, размещало принятые от субъектов хозяйствования на использование отходы в вырытых котлованах (ямах) с последующим их засыпанием слоем земли, что является нарушением требований природоохранного законодательства.</p> <p>Для устранения выявленных нарушений областным комитетом ЧСУП «Линия Сноса» было выдано соответствующее предписание (требование) от 09.11.2023 г. № 3 (далее – Предписание).</p> <p>В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 Предписания, ЧСУП «Линия Сноса» необходимо в срок до 08.07.2026 г. (с учетом переноса) изъять закопанные отходы, в т.ч. отходы первого класса опасности (содержащие ПХБ, ртуть и др.), при необходимости установить их класс опасности и обеспечить обращение с ними в соответствии с законодательством.</p> <p>Также предприятию предписано в срок до 08.10.2026 г. (п.п. 6.2 пункта 6 Предписания) провести работы по восстановлению расположенных под слоем отходов земель на рассматриваемых участках, загрязненных нафталеном, с выполнением по их завершению аналитических исследований проб почв (грунтов) с привлечением аккредитованной лаборатории, для подтверждения надлежащего качества выполненных работ.</p> <p>Согласно отчету ОВОС по объекту «Реконструкция участка сбора и переработки отходов строительства, вторичных материалов ресурсов производственной</p>	<p>2026 г.), в котором определены основные направления выполнения предписания.</p>
--	---	--

	<p>площадки частного предприятия «Линия Сноса», на земельных участках с кадастровыми номерами 321080800005000047 и 321080800005000049, предприятием планируется организация производственной площадки №1 по сбору, хранению и переработке отходов.</p> <p>Однако в отчете ОВОС отсутствуют сведения об изъятии «закопанных» отходов, а именно, последовательность и объемы выполняемых работ, места размещения изъятых отходов, места их сортировки, пути дальнейшего обращения с отходами и др. Также не определен порядок проведения работ по восстановлению земель, загрязненных нафталином.</p> <p>Кроме того, на стр. 14-15 отчета ОВОС указано, что «Работы по реконструкции объекта проводятся на основании предпроектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами».</p> <p>Требует дополнительного изучения вопрос законности проведения ЧСУП «Линия Сноса» реконструкции площадок, на которых планируется эксплуатация мобильных установок по использованию отходов, исключительно на основании предпроектной документации.</p> <p>Данное утверждение, по мнению Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, противоречит требованиям статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», статьи 68 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об ООС).</p>	<p>Данная работа является предпроектной, работы, которые будут рассмотрены проектом, будут проводиться после получения необходимой разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами. Проектными решениями по объекту, в соответствии с п.3 ст.68 Закона РБ «Об охране окружающей среды» предусматриваются проектные решения по устройству площадок для хранения отходов и продукции, инженерных и транспортных коммуникаций и иных сооружений, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. Это будет другая стадия проектирования.</p> <p>Работы по проектированию также будут выполнены в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p>
--	--	--

	<p>На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьей 57 Закона об ООС необходимо доработать представленные документы в части указания порядка проведения работ по изъятию «закопанных» отходов, в том числе последовательности и объема выполняемых работ, мест размещения изъятых отходов, мест их сортировки, путей дальнейшего обращения с отходами и др. Также необходимо указать порядок проведения работ по восстановлению земель, загрязненных нафтином.</p> <p>Кроме того, необходимо обосновать законность формулировки «Работы по реконструкции объекта проводятся на основании предпроектной документации без получения разрешительной документации, выдаваемой местными исполнительными и распорядительными органами» со ссылкой на конкретную норму законодательства, а в случае отсутствия последней - ее исключить.</p>	<p>На стр. 14-15 отчета ОВОС допущена опечатка, в отчете ОВОС Доработка № 1 ошибка исправлена.</p>
3.	<p>Отзывы, поступившие через электронную почту, официальные сайты и др.:</p>	
<p>Анна, anna.hadyko@gmail.com, №1</p>	<p>Ознакомившись с материалами отчета об оценке воздействия на окружающую среду по рассматриваемому объекту, хотел бы обратить внимание на ряд моментов, которые, на мой взгляд, раскрыты не в полной мере и требуют дополнительного пояснения. Представленной информации недостаточно для того, чтобы в полной мере понять, какое воздействие планируемая деятельность может оказать на окружающую среду.</p> <p>В отчете указано, что суммарный годовой объем водопотребления хозяйственно-бытовых сточных</p>	<p>В п.6.2.2 Отчета ОВОС Доработка №1 (стр.116) сделано уточнение: В выбребы №1 и №2 отводятся только хозфекальные воды из АБК №1 и АБК №3 суммарным годовым объемом до 66м3. Откачка и вывоз сточных вод из выбребов №1 и №2, по мере их наполнения, осуществляется специализированной сторонней организацией на основании договора.</p>
	<p>В п.6.2.2 Отчета ОВОС Доработка №1 (стр.116) сделано уточнение: В выбребы №1 и №2 отводятся</p>	

	вод составляет 276 м³, при этом отведение сточных вод осуществляется в два водонепроницаемых выбреба объемом по 3 м³ каждый. Однако в материалах отсутствует обоснование достаточности указанных емкостей с учетом фактических объемов образования сточных вод. Не приведены расчеты периодичности их заполнения, графика откачки и вывоза сточных вод, а также не рассмотрены возможные риски переполнения выбребов.	только хозяйственные воды из АБК №1 и АБК №3 суммарным годовым объемом до 66м3. Откачка и вывоз сточных вод из выбребов №1 и №2, по мере их наполнения, осуществляется специализированной сторонней организацией на основании договора. При указании объемов иных хозяйственно-бытовых сточных вод до 210 м3 допущена опечатка. Данная ошибка исправлена. Данные объемы сточных вод не образуются.
	Кроме того, отсутствие централизованной системы водоотведения требует более детального анализа надежности принятой схемы обращения со сточными водами, включая подтверждение того, что предусмотренные меры действительно исключают негативное воздействие на почвы и подземные воды.	
	В отчете указано, что очистка дождевого стока осуществляется с использованием двух независимых систем (ОС-1 и ОС-2). Однако при этом отсутствуют расчеты объемов образования поверхностного стока, включая дождевые и талые воды. Также не представлено обоснование достаточности производительности очистных сооружений с учетом планируемой деятельности и характеристик водосборной территории. В материалах отсутствует сопоставление расчетных объемов стока с пропускной способностью очистных сооружений, что не позволяет оценить эффективность их работы и исключить риск неочищенного сброса и негативного воздействия на окружающую среду.	В п.6.2.2 Отчета ОВОС Доработка №1 (стр.116-118) представлены расчеты и необходимая информация
	В отчете не представлена информация об образовании и обращении с отходами производства как на этапе проведения	Согласно данного строительного проекта при реконструкции объекта (на этапе строительных работ) дополнительные отходы не образуются. В

	строительных работ, так и при дальнейшей эксплуатации объекта. Отсутствуют сведения о качественном и количественном составе образующихся отходов, их перечне, классах опасности и источниках образования.	Отчете ОВОС доработка №1 в п.6.9.2 (стр.131) сделана соответствующая запись Информация об образующихся отходах при эксплуатации объекта представлена в подр.6.9.2 гл.6 Отчета (стр.129-131)
	Также не приведен перечень отходов, принимаемых на использование в качестве сырья, и их характеристики, что не позволяет оценить возможные экологические риски, связанные с их приемом, хранением и переработкой.	Перечень используемых отходов, их коды и классы опасности были представлены в табл.3.1-3.3 Стр.17-23 Отчета ОВОС

Возражения: последний абзац необходимо исключить, так как выводы комиссии, изложенные в последнем абзаце протокола общественных обсуждений находитесь за рамками рассматриваемого отчета воздействия на окружающую среду по объекту и им не предусмотрены. Ссылка на ст.19 Закона Республики Беларусь от 20.06.2007 г. № 271-3 «Об обращениях с отходами» не корректна, так как изъятие отходов отдельное мероприятие, не относящееся к реконструкции, находящегося в частной собственности недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке.

Исходя из текста последнего абзаца можно сделать вывод, что ограничивается право собственности на имущество, находящегося под защитой Конституции Республики Беларусь.

Директор ЧСУП «Линия Сноса»

С.В.Марков